DACIA

Техническая нота 9009A

LS0A - LS0B

Также касается подраздела: 62A

Бактерицидный очиститель кондиционера

Применение средства TEROSEPT, складской номер 60 01 999 666 на автомобилях с кондиционером для устранения неприятного запаха из-за застоя конденсата в испарителе в зимнее время.

60 01 997 093 **АПРЕЛЬ 2004 г.** **EDITION RUSSE**

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.


В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат DACIA.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения DACIA.

© DACIA 2004

Установите автомобиль на подъемник.



С помощью удлинителя введите очиститель кондиционера через отверстие выходного патрубка испарителя.

Полностью распылите аэрозоль.

Оставьте средство действовать в течение **15 минут**.

Включите вентилятор на самую малую скорость на **5 мин**.

ВНИМАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА, ЧТОБЫ НЕ ВЫВЕСТИ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ИЗ СТРОЯ.